



HBB SZERVIZ KFT.

Előforduló hibák, képes bemutatása



hibás karima/tömítés miatti víz-kifújás, kábelt elvágta a víz, és az abban lévő homok



HBB SZERVIZ KFT

HBB SZERVIZ KFT
Postai cím:
H-9444 Fertőszentmiklós
Petőfi Sándor u. 37.
<http://www.hbbszerviz.hu>

Tel: +36-99-544-174
+36-99-544-175
+36-99-544-082
+36-99-544-083
Fax: +36-99-380-899





dugulás miatti kiegyensúlyozatlanság, magas vibráció miatti csavar-szakadás



HBB SZERVIZ KFT

HBB SZERVIZ KFT
Postai cím:
H-9444 Fertőszentmiklós
Petőfi Sándor u. 37.
<http://www.hbbszerviz.hu>

Tel: +36-99-544-174
+36-99-544-175
+36-99-544-082
+36-99-544-083
Fax: +36-99-380-899





kenetlenség,

egytengelyűség hiba, tengely feszülés,

szíj túlhúzása,

kicsi csapágy hézag (C3/C4) ,

túl szoros pajzs illesztés



HBB SZERVIZ KFT

HBB SZERVIZ KFT
Postai cím:
H-9444 Fertőszentmiklós
Petőfi Sándor u. 37.
<http://www.hbbszerviz.hu>

Tel: +36-99-544-174
+36-99-544-175
+36-99-544-082
+36-99-544-083
Fax: +36-99-380-899





forgórész rúdszakadás

anyagfáradás, vibráció

indításkor a rúd laza és rezeg a horonyban

a kihajolt forgórész rúd általi dörzsölődés miatti, tekereszárlat




HBB SZERVIZ KFT

HBB SZERVIZ KFT
Postai cím:
H-9444 Fertőszentmiklós
Petőfi Sándor u. 37.
<http://www.hbbszerviz.hu>

Tel: +36-99-544-174
+36-99-544-175
+36-99-544-082
+36-99-544-083
Fax: +36-99-380-899





csapágy hiba végett a forgórész beledörzsölt az állórészbe

forgórész-szakadás, vasmagzárlat




HBB SZERVIZ KFT

HBB SZERVIZ KFT
Postai cím:
H-9444 Fertőszentmiklós
Petőfi Sándor u. 37.
<http://www.hbbszerviz.hu>

Tel: +36-99-544-174
+36-99-544-175
+36-99-544-082
+36-99-544-083
Fax: +36-99-380-899





állórész zárlat végetti kifröccsenés, elkenése miatt bekövetkezett dörzsölődés

alumínium-huzal tekercselésű állórész,

előfordulhat alumínium rudazás megolvadása is




HBB SZERVIZ KFT

HBB SZERVIZ KFT
Postai cím:
H-9444 Fertőszentmiklós
Petőfi Sándor u. 37.
<http://www.hbbszerviz.hu>

Tel: +36-99-544-174
+36-99-544-175
+36-99-544-082
+36-99-544-083
Fax: +36-99-380-899





kenetlenségi probléma, víz az olajban




HBB SZERVIZ KFT

HBB SZERVIZ KFT
Postai cím:
H-9444 Fertőszentmiklós
Petőfi Sándor u. 37.
<http://www.hbbszerviz.hu>

Tel: +36-99-544-174
+36-99-544-175
+36-99-544-082
+36-99-544-083
Fax: +36-99-380-899





alumínium forgórész-rúd szakadás,
anyagkifáradás, rezgés,
a nyitott horony miatt, szemmel is látható a hiba




HBB SZERVIZ KFT

HBB SZERVIZ KFT
Postai cím:
H-9444 Fertőszentmiklós
Petőfi Sándor u. 37.
<http://www.hbbszerviz.hu>

Tel: +36-99-544-174
+36-99-544-175
+36-99-544-082
+36-99-544-083
Fax: +36-99-380-899





2 fázissal történt üzemelés



HBB SZERVIZ KFT


HBB SZERVIZ KFT
Postai cím:
H-9444 Fertőszentmiklós
Petőfi Sándor u. 37.
<http://www.hbbszerviz.hu>

Tel: +36-99-544-174
+36-99-544-175
+36-99-544-082
+36-99-544-083
Fax: +36-99-380-899





rosszul rögzített, kiegyensúlyozó súly leesése miatti zárlat



csapágmeghibásodás végett, csapágy és tengely hevülés, tengely görbülés

tekercszárlat az állórészen

vaszárlat a forgórészen és az állórészen



HBB SZERVIZ KFT

HBB SZERVIZ KFT
Postai cím:
H-9444 Fertőszentmiklós
Petőfi Sándor u. 37.
<http://www.hbbszerviz.hu>

Tel: +36-99-544-174
+36-99-544-175
+36-99-544-082
+36-99-544-083
Fax: +36-99-380-899





magas koptató anyag a szállított közegben



HBB SZERVIZ KFT

HBB SZERVIZ KFT
Postai cím:
H-9444 Fertőszentmiklós
Petőfi Sándor u. 37.
<http://www.hbbszerviz.hu>

Tel: +36-99-544-174
+36-99-544-175
+36-99-544-082
+36-99-544-083
Fax: +36-99-380-899





bepárasodás, kondenzvíz elfolyás nem történt meg



HBB SZERVIZ KFT

HBB SZERVIZ KFT
Postai cím:
H-9444 Fertőszentmiklós
Petőfi Sándor u. 37.
<http://www.hbbszerviz.hu>

Tel: +36-99-544-174
+36-99-544-175
+36-99-544-082
+36-99-544-083
Fax: +36-99-380-899





kút be-homokolás

kút nem rendelkezett megfelelő vízhozammal a kiválasztott szivattyúhoz



HBB SZERVIZ KFT

HBB SZERVIZ KFT
Postai cím:
H-9444 Fertőszentmiklós
Petőfi Sándor u. 37.
<http://www.hbbszerviz.hu>

Tel: +36-99-544-174
+36-99-544-175
+36-99-544-082
+36-99-544-083
Fax: +36-99-380-899

